

Kærby å


Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

HEDESELSKABET 

- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil

kote i m 1:50



17-FEB-1988 rc / DIS315RC

Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.


VASP 

HEDESELSKABET



- regulativ bundkote
- - - - - terræn i højre side
- — — — — terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil

kote i m 1:50



17-FEB-1988 rc / DIS315RC

Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.




HEDESELSKABET



- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofillet

kote i m 1:50



17-FEB-1988 rc / DIS315RC

Kærby å


Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

HEDESELSKABET



- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil



17-FEB-1988 rc / DIS315RC


Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

HEDESELSKABET 

- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofillet



17-FEB-1988 rc / DIS315RC


Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

HEDESELSKABET 

- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil



17-FEB-1988 rc / DIS315RC


Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

HEDESELSKABET 

- regulativ bundkote
- - - terræn i højre side
- — — terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil




17-FEB-1988 rc / DIS315RC

Kærby å

Opmåling foretaget af DDH/Slagelse dec 1986.

VASP 

- regulativ bundkote
- · - · - terræn i højre side
- — — terræn i venstre side
- dybeste punkt i tværprofil



17-FEB-1988 rc / DIS315RC